



# КРІ́ЦА

Авторы: П. И. Черноусов

---

КРІ́ЦА, губчатая масса железа (с низким содержанием углерода, серы, фосфора и кремния) со шлаковыми включениями, заполняющими поры и полости. К. может быть получена непосредственно из руды или железорудных материалов путём их восстановления при темп-ре 1250–1350 °С либо путём рафинирования чугуна. Из К. разл. способами обработки получают кричное (губчатое) железо, сварочное железо, сталь.